




LEGENDA

- 1 – ISTNIEJĄCA ELEWACJA – TYNK
- 2 – ISTNIEJĄCY COKÓŁ – TYNK
- 3 – ISTNIEJĄCY GZYMS
- 4 – ISTNIEJĄCY PODCIEŃ
- 5 – ISTNIEJĄCE OKNA – PVC
- 6 – ISTNIEJĄCE OKNA DACHOWE – DREWNIANE
- 7 – ISTNIEJĄCE OKNA PIWNICZNE – PVC/DREWNIANE
- 8 – ISTNIEJĄCE DRZWI WEJŚCIOWE – PVC/DREWNIANE/METALOWE
- 9 – ISTNIEJĄCE ZADASZENIE WEJŚCIA
- 10 – ISTNIEJĄCE KRATY OKIENNE – STALOWE
- 11 – ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWNĘTRZNE
- 12 – ISTNIEJĄCY SPOCZNIK
- 13 – ISTNIEJĄCA BALUSTRADA – STALOWA
- 14 – ISTNIEJĄCY OTWÓR WENTYLACYJNY ZABUDOWANY
- 15 – ISTNIEJĄCA INSTALACJA ODGROMOWA
- 16 – ISTNIEJĄCE RYNNY I RURY SPUSTOWE
- 17 – ISTNIEJĄCA OBRÓBKA BLACHARSKA
- 18 – ISTNIEJĄCA SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
- 19 – ISTNIEJĄCA SKRZYNKA GAZOWA
- 20 – ISTNIEJĄCA DYLATACJA ZABEZPIECZONA OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ
- 21 – ISTNIEJĄCE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
- 22 – ISTNIEJĄCA FLAGOWNICA
- 23 – ISTNIEJĄCY MONITORING
- 24 – ISTNIEJĄCA TABLICZKA INFORMACYJNA
- 25 – ISTNIEJĄCE ELEMENTY METALOWE
- 26 – ISTNIEJĄCA PUSZKA ELEKTRYCZNA NATYNKOWA
- 27 – ISTNIEJĄCY ALARM
- 28 – ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHU – DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA
- 29 – ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHU – PAPA TERMOZGRZEWAŁNA
- 30 – ISTNIEJĄCE NAŚWITLE PIWNICZNE
- 31 – ISTNIEJĄCY KOMIN – METALOWY
- 32 – ISTNIEJĄCY KOMIN – MUROWANY
- 33 – ISTNIEJĄCY ŚWETLIK

UWAGA:
WYMIARY PODANO W [cm]
WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE



ELEWACJA POŁUDNIOWA
INWENTARYZACJA
SKALA 1:100

INWESTOR	ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 3 42–603 TARNOWSKIE GÓRY, ul. STEFANA ŻEROMSKIEGO 64				
OBIEKT, ADRES	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – SZKOŁA PODSTAWOWA NR12 42–603 TARNOWSKIE GÓRY, ul. STEFANA ŻEROMSKIEGO 64 dz. nr 637/179, 638/181, OBRĘB REPTY ŚLĄSKIE				
NAZWA OPRAC.	OCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY			SKALA: 1:100	NR RYS.: I_04
NAZWA RYS.	ELEWACJA POŁUDNIOWA INWENTARYZACJA				
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. MIROSŁAW ZAWARTKA	SLK/2121/P00K/08	KONSTRUKCJA	CZERWIEC 2016r.	
OPRACOWANIE GRAFICZNE	inż. DARIA NIEZABITOWSKA			CZERWIEC 2016r.	